HOSPITALSGATA

Nr.	1	Klasse -
	3	-
	5	B

I.

Gate Hospitalsgata nr. 1
Betegnelse

Eier 1970 Fridén, Gunnar
Takst kr. 85000 Areal tomt 457 m². bygninger 214 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest 1847 omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Losoldermand H.A. Løcke Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2 (3 mot gårdspl.)

Grunnmur Pusset mur.
Vegger Tømmer, liggende panel.
Tak Saltak, eternit.
Kjeller Delvis

Eksteriør Sterkt forsimplet ved ombygging 1969.

Interiør Brystpanel og pilastre, vekselpanel i himlinger, eldre dører og omramming. Det meste ødelagt.

Gårdsplass, Parkeringsplass gruset.
Uthus Fjernet.

Ombygging
1870-73-88
1910 Værelse innredet i uthus.
1969 Fullstendig ominnredning. Vinduene skiftet.
Vakker empireportal fjernet. Lager i 1. et.
legekontor i 2. et. w.c. innstallert i begge et.

Tegninger, oppmålinger
- Fullstendig oppmåling. Einar Guldahl NTH.
1924 Oppmåling hovedinngang. Paul Hoel NTH.

To eiendommer før brannen i 1842.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C
Prioritering -

Dato 3.10.1973
Sign L.F.

Gate Hospitalsgata **nr.** 1

Eldre bilder
Maleri ca. 1855 av Daniel Balle Lund. THF. Gjengitt i A.E. Kock: Gamle-Trondhjem i billeder.

Foto
Foto Grimelund 1926. NTH
Foto Sverre Pedersen. Hovedinngang NK. Gjengitt i S.P.: Trøndersk Bygningskunst omkr. 1800

Litteratur
K.G. Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800 - 1850

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie


Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Film?





GATEFASADE & PLAN 1. ETG. FØR 1969

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsgata nr. 3
Betegnelse:

Eier 1970: Marie Shjetne
Takst kr. 40 000 Areal tomt 200 m², bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: pusset mur.
Vegger: Tømmer, stående panel, (utlektet)
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: mot Dronningens gt.

Eksteriør: Modernisert, men med henblikk på tilpassing til omkringliggende bebyggelse.

Interiør: Modernisering.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging:
1934 Innredning av størhus, 2 stk. wc og bad i bakbygn.
1973 Utvendig restaurering, isolering og nytt fasadeutstyr.
Ominnredning til hybler med felles dusj osv.
2 gamle leiligheter beholdt.

Tegninger, oppmålinger:
1925 Hovedinngang oppmålt.Ørn Klingenberg. NTH.
1973

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato 3.10.73.
Sign L.F.

II.

Gate	Hospitalsgata	nr. 3
Eldre bilder Maleri ca. 1855 av Daniel Balle Lund. THF. Gjengitt i A.E. Kock: Gamle-Trondhjem i bileder	Foto Foto Grimelund 1926. NTH.	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsgata nr. 5
Betegnelse:

Eier 1970: Toft, Ingeborg Kværnø.
Takst kr. 52 000 Areal tomt 156 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (kjent) tidligst ______ senest ______ omkring 1842 (antatt)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Oppr. midtgangsplan med grue bak inngang.

Hovedmål: 13x7 Etasjer: 2

Grunnmur: Mur, forblendet med skifer.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl, gesimskasse.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Godt bevart fasade fra tiden etter bybrannen 1842. Jevnt fordelte midtpostvinduer i 2.etasje. T-postvinduer i 1.etasje sen-empire omramming. Kraftig overstykke 2-fløyet inng.dør og port m. overlys, flat pilasteromramming.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:
Plan 1.etasje. SPA

Ingen oppl. i BA
Liten forhage, steintrapp med benk på hver side av inngang, smijernsrekkverk.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 13.10.73
Sign L.F.

II.

Gate	Hospitalsgata	nr. 5
Eldre bilder	Maleri ca. 1855 av Daniel Balk Lund.THP. Gjengitt i A.E.Kock: Gamle-Trondhjem i billeder. (Sett fra Kongens gate.)	Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



180,32